

## みなし浄化槽（単独処理浄化槽）の保守点検記録票

03保守点検の日時：2007年11月22日 時間 (11 13:49 ) 01基本台帳番号  
 前回点検日 ( ) 前回水道メーター ( m3) 天候 ( 晴 ) 02顧客番号 Y-000019

21施設名称等(使用者) 高木商店	51保守点検業者 神奈川事業所
22浄化槽管理者(フリガナ) 高木商店(タカ' ショテン)	住 所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町7 8 6 番地 電話番号 045-558-8587
23浄化槽管理者(設置者) 電話番号 044-111-4560	
24浄化槽管理者(設置者) 住所 川崎市多摩区登戸新町	登録番号(神奈川 あー4 1 4 5 8 52業者コード番号 ( ) )
25浄化槽設置場所(所在地) 川崎市多摩区登戸新町	53浄化槽管理士(54免状番号) 片倉 清一 ( 33524410 )
建築物用途	60点検間隔 ( 3 日 ) (月)
31処理対象人員( 7 )人槽 32実使用人員( ) 33放流先:	
メーカー	型 式
処理方式: 分離接触ばっ気	

01 水 質 項 目	01処理水の水素イオン濃度指数 pH ( 7.10 )	07放流水 残留塩素濃度 ( 0.20 )
	02ばっ気室汚泥沈殿率 SV ( % )	08好気性生物反応槽内 水温 ( 20 ℃ )
	03好気性生物反応槽内 溶存酸素量 ( 0.22 mg/l )	
	04処理水の亜硝酸性窒素 ( + )	
	05処理水の透視度 ( 20 cm )	
	06処理水の塩化物イオン濃度 ( 5.50 mg/l )	

点検項目又は管理作業状況		結果	点検項目又は管理作業状況		結果		
02 使用 の 状況	01洗浄水量の状況	0	09 二 次 処 理	分離 接触 ・ 活性 汚泥 方式 ばっ気室 ばっ気室 腐敗 方式 共通 散水ろ床型 平面酸化型 その他	01ばっ気攪拌・旋回流の状況	0	
	02強酸、強アルカリ性物質の流入状況	0			共通	02槽内空気配管及び散気管の状況	0
	03飲み薬等の流入状況	0			接触	03泡の発生状況	0
	04異物等の流入状況	0			ばっ気室	11接触材の状況	0
03 上部 ・ 本体	01点検口蓋の密閉状況(破損・亀裂、雨水・土砂の流入)	0	腐敗 方式	共通	12剥離汚泥の状況	0	
	02コンクリートスラブの状況(破損・亀裂)	0			ばっ気室	13生物膜の状況(逆洗の実施・未実施)	0
	03浄化槽本体の設置状況(変形・破損・漏水・浮上・沈下)	0			ばっ気室	14逆洗装置の作動状況	0
	04浄化槽本体の水平の保持状況	0				21活性汚泥の性状	
	05上部周辺等の状況、建築物・がけ等の荷重状況	0				51生物膜の状況	
04 管渠 (配管) 点検升 点検蓋	01管渠の配管状況(未接合・誤接合)	0	10 沈 殿 室	共通	52通気装置の開閉状況		
	02管渠の破損及び点検升蓋の密閉状況	0			散水ろ床型	53通気装置の開口部の開閉状況	
	03流入管渠から雨水・地下水・土砂の流入状況	0			平面酸化型	61散水ろ床の均等散水状況	
	04流入管渠の汚水の流れ方の状況(勾配不良・付着物)	0			その他	71平面酸化床の均等流水状況	
	05放流管渠の放流水の流れ方の状況(勾配不良・逆流)	0					
05 ブロウ 空気 配管	01ブロウの作動状況	0	11 消 毒 室	共通	10スカムの生成状況 ( 15 cm )	0	
	02制御・安全機器の作動状況	0			02移流部の閉塞の有無	0	
	03空気配管(埋設管)の状況(閉塞・破損・誤配管)	0			03越流せき(パッフル)の水平・固定状況	0	
06 各単位 装置 共通	01衛生害虫(カ・ハエ等)の発生状況	0	12 原水 放流 ポンプ 設備	共通	01スカムの生成及び汚泥の堆積状況	0	
	02臭気の発生状況	0			02消毒剤の状況(膨湿潤・閉塞等)	0	
	03槽内水のオーバーフロー	0			03消毒剤と処理水の接触・調整状況	0	
	04水位上昇の痕跡状況	0			04消毒剤の残留量 ( 40 % )		
	05内部設備の変形・破損状況	0			05消毒剤の補充量 ( 1,000 g )		
	06隔壁(仕切版)の状況(短絡漏水)	0			01スカムの生成及び汚泥の堆積状況	—	
	07移流口の閉塞の有無(閉塞)	0			02自動制御機器の作動状況	—	
07 その他 の装置	01三次処理装置の設置状況	0	13 清掃 実施 状況	共通	03N.O. 1ポンプの作動状況	—	
	02開閉バルブの作動状況	0			04N.O. 2ポンプの作動状況	—	
	03その他の装置の状況	0			05配管及び配線(漏電等)の状況	—	
08 一 次 処 理	沈殿分離室	01スカムの蓄積状況(0.正常 1.多い 2.少ない 3.なし)	13 清掃 実施 状況	共通	01清掃の必要性(至急・定期清掃)	0	
	腐敗室	02汚泥の堆積状況(0.正常 1.多い 2.少ない 3.なし)			02清掃の実施予定 ( )		

結果: 0 正常です。1 調整又は処置を致しました。2 異常箇所の交換、改善を致しました。3 要観察、次回の保守点検まで様子を見ます。4 異常箇所の交換、改善が必要です。

## 保守点検結果のお知らせ及び管理者への連絡事項

	保守点検の結果、特に異常もなく放流水質も良好です。

※この保守点検記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則第5条第8項により3年間保存してください。